

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	4回目	測定日	平成24年5月26日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:20~11:40
測定点	2m	測定者	きなやん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <i>powered by xls-hashimoto</i>




・25から24を見る



・31から33を見る




・5から7を見る




測定高さ: 2m

- ①3月と比べて天井の落ちてきている量が約2倍になっている。
- ②そして、落下材は腐っている。(3月よりひどい)
- ③カビは大きく広がり壁一面真っ黒。
- ④前日の雨のためか電灯ヒモから水滴落下。(ポタポタ)
- ⑤雑感 家全体が腐っている。カビさんの天下!
- ⑥道路でケムシが横断中。放射能の世界にも四季があった。



平均	1cm 8.32 x ÷ 1.22			1m 8.60 x ÷ 1.21			2m 8.73 x ÷ 1.21				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.45	6.45	6.55	11	6.60	7.02	7.34	21	10.60	10.60	10.60
2	6.52	6.55	6.62	12	6.97	7.37	7.37	22	10.50	10.60	10.60
3	6.75	6.76	6.70	13	6.88	9.05	10.50	23	10.60	10.50	10.60
4	5.14	6.04	6.04	14	6.52	6.55	6.62	24	10.50	10.90	11.90
5	7.31	7.25	7.25	15	8.71	8.89	9.01	25	10.30	10.30	10.30
6	7.84	7.74	7.83	16	9.49	10.20	10.30	26	10.40	10.40	10.40
7	9.42	10.00	9.86	17	6.65	6.66	10.80	27	8.08	8.12	8.13
8	9.05	8.75	8.40	18	7.93	7.77	7.64	28	9.34	9.23	9.30
9	7.48	7.52	7.62	19	8.13	8.14	8.17	29	9.28	9.26	8.87
10	6.87	6.89	6.89	20	8.01	7.95	8.10	30	8.78	8.75	8.80



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	4回目	測定日	平成24年5月26日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:20~11:40
測定点	1m	測定者	きなやん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




・7から6を見る



・14から16を見る




・18から3を見る




測定高さ: 1m

- ①3月と比べて天井の落ちていた量が約2倍になっている。
- ②そして、落下材は腐っている。(3月よりひどい)
- ③カビは大きく広がり壁一面真っ黒。
- ④前日の雨のためか電灯ヒモから水滴落下。(ポタポタ)
- ⑤雑感 家全体が腐っている。カビさんの天下!
- ⑥道路でケムシが横断中。放射能の世界にも四季があった。




合併浄化槽

平均	1cm 8.32 x ÷ 1.22			1m 8.60 x ÷ 1.21			2m 8.73 x ÷ 1.21				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.45	6.45	6.55	11	6.60	7.02	7.34	21	10.60	10.60	10.60
2	6.52	6.55	6.62	12	6.97	7.37	7.37	22	10.50	10.60	10.60
3	6.75	6.76	6.70	13	6.88	9.05	10.50	23	10.60	10.50	10.60
4	5.14	6.04	6.04	14	6.52	6.55	6.62	24	10.50	10.90	11.90
5	7.31	7.25	7.25	15	8.71	8.89	9.01	25	10.30	10.30	10.30
6	7.84	7.74	7.83	16	9.49	10.20	10.30	26	10.40	10.40	10.40
7	9.42	10.00	9.86	17	6.65	6.66	10.80	27	8.08	8.12	8.13
8	9.05	8.75	8.40	18	7.93	7.77	7.64	28	9.34	9.23	9.30
9	7.48	7.52	7.62	19	8.13	8.14	8.17	29	9.28	9.26	8.87
10	6.87	6.89	6.89	20	8.01	7.95	8.10	30	8.78	8.75	8.80



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	4回目	測定日	平成24年5月26日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:20~11:40
測定点	1cm	測定者	きなやん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



・14から15を見る



・21から22を見る





・20から27を見る



測定高さ: 1cm

- ①3月と比べて天井の落ちてきている量が約2倍になっている。
- ②そして、落下材は腐っている。(3月よりひどい)
- ③カビは大きく広がり壁一面真っ黒。
- ④前日の雨のためか電灯ヒモから水滴落下。(ポタポタ)
- ⑤雑感 家全体が腐っている。カビさんの天下!
- ⑥道路でケムシが横断中。放射能の世界にも四季があった。



平均	1cm	8.32 x ÷ 1.22			1m	8.60 x ÷ 1.21			2m	8.73 x ÷ 1.21					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.45	6.45	6.55	11	6.60	7.02	7.34	21	10.60	10.60	10.60	31	8.17	8.18	8.20
2	6.52	6.55	6.62	12	6.97	7.37	7.37	22	10.50	10.60	10.60	32	8.25	9.40	10.60
3	6.75	6.76	6.70	13	6.88	9.05	10.50	23	10.60	10.50	10.60	33	9.31	9.46	9.55
4	5.14	6.04	6.04	14	6.52	6.55	6.62	24	10.50	10.90	11.90	34	9.64	9.85	10.10
5	7.31	7.25	7.25	15	8.71	8.89	9.01	25	10.30	10.30	10.30	35	11.40	11.90	12.10
6	7.84	7.74	7.83	16	9.49	10.20	10.30	26	10.40	10.40	10.40	36	7.43	11.60	11.70
7	9.42	10.00	9.86	17	6.65	6.66	10.80	27	8.08	8.12	8.13	37	12.40	11.20	7.36
8	9.05	8.75	8.40	18	7.93	7.77	7.64	28	9.34	9.23	9.30	38			
9	7.48	7.52	7.62	19	8.13	8.14	8.17	29	9.28	9.26	8.87	39			
10	6.87	6.89	6.89	20	8.01	7.95	8.10	30	8.78	8.75	8.80	40			

