

3. X-6ペネ除染手順・手法

作業手順	手法
1. 床面溶出物除去	①溶出物掻き取り ②溶出物吸引回収
2. 床・壁・天井・X-6ペネ表面除染	③スチーム洗浄 ④化学除染(クエン酸、泡等)
3. 床面除染	⑤表面研削

①床面溶融物の掻き取り
Warrior+ヘラ
(掻き取り調査と同じ)



床面溶融物
かきとり状況
(溶出物調査時)



②溶出物吸引回収
Warrior+業務用掃除機



③スチーム洗浄
Warrior+業務用スチームクリーナー



スチーム
噴出/吸引状況
(先端部裏面)



⑤表面研削
Warrior+床面研磨機



回転刃(治具裏面)