




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	16回目	測定日	平成27年4月25日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:00~12:40
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

ついに恐れていたことが起こりました。モニタリングの最中に2階の寝室の床が抜けてしまいました。歩いている最中に抜けたので、右足と左足が梁にまたがり、1階まで落ちずに済みました。「不幸中の幸いです」。1階まで落ちていたら、「不幸中の不幸です」。




平均	1cm 5.25 x ÷ 1.13			1m 5.26 x ÷ 1.14			2m 5.27 x ÷ 1.14				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.79	4.73	4.72	11	4.62	4.64	4.62	21	5.49	5.53	5.52
2	4.73	4.74	4.75	12	4.63	4.64	4.63	22	5.90	6.06	6.13
3	4.79	4.82	4.83	13	4.67	4.67	4.64	23	6.04	6.17	6.20
4	4.64	4.64	4.63	14	4.57	4.58	4.59	24	5.97	5.81	5.97
5	5.46	5.53	5.55	15	4.58	4.56	4.56	25	5.54	5.55	5.54
6	5.77	5.85	5.82	16	4.61	4.61	4.59	26	5.62	5.59	5.60
7	5.92	5.92	5.84	17	4.66	4.65	4.63	27	4.75	4.74	4.73
8	5.98	6.16	6.22	18	4.67	4.66	4.64	28	6.37	6.38	6.40
9	4.43	4.36	4.71	19	4.71	4.71	4.71	29	6.33	6.34	6.35
10	5.39	5.41	5.38	20	4.73	4.73	4.72	30	6.30	6.30	6.31
								31	4.75	4.76	4.76
								32	4.77	4.79	4.77
								33	6.14	6.14	6.15
								34	4.85	4.85	4.84
								35	6.25	6.26	6.21
								36	6.13	6.16	6.15
								37	6.16	6.14	6.12
								38			
								39			
								40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	15回目	測定日	平成26年11月8日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:33~12:21
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。階段の途中には、動物の糞が転がっていました。





平均	1cm	5.93 x ÷ 1.11			1m	6.01 x ÷ 1.13			2m	5.94 x ÷ 1.11					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	5.50	5.53	5.52	11	5.05	5.07	5.08	21	5.78	5.77	5.78	31	5.98	5.97	5.97
2	5.30	5.41	5.41	12	5.01	5.05	5.06	22	5.96	5.96	5.94	32	5.99	5.99	5.99
3	5.60	5.76	5.83	13	5.06	5.07	5.04	23	5.87	5.87	5.82	33	6.01	6.00	5.97
4	5.11	5.12	5.13	14	5.91	6.02	6.05	24	5.79	5.80	5.75	34	5.95	5.96	5.95
5	5.80	8.86	5.89	15	6.05	6.10	6.02	25	5.98	5.99	5.94	35	6.15	6.14	6.10
6	5.95	6.00	6.04	16	7.13	7.14	7.22	26	5.94	5.95	5.95	36	8.04	8.10	8.09
7	6.09	6.13	5.80	17	6.67	6.81	7.03	27	5.95	5.99	6.00	37	7.91	7.98	7.95
8	6.06	6.11	6.09	18	6.06	5.16	5.14	28	5.85	5.84	5.84	38			
9	5.61	5.64	5.65	19	6.19	6.22	6.23	29	5.84	5.89	5.90	39			
10	5.66	5.68	5.69	20	6.01	6.04	6.14	30	5.78	5.81	5.82	40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	14回目	測定日	平成26年9月13日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:00~12:30
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto




測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。庭はジャングルです。




平均	1cm	5.47 x ÷ 1.15			1m	5.46 x ÷ 1.16			2m	5.51 x ÷ 1.15					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.00	3.97	4.15	11	4.46	4.61	4.72	21	5.58	5.51	5.52	31	5.77	5.76	5.79
2	4.25	4.32	4.13	12	4.08	4.00	4.19	22	5.84	5.85	5.90	32	5.83	5.80	5.83
3	5.09	5.03	5.02	13	4.27	4.32	4.43	23	5.71	5.76	5.80	33	5.90	5.89	5.90
4	4.13	3.93	4.02	14	6.53	6.34	6.26	24	5.62	5.63	5.68	34	5.83	5.85	5.87
5	6.08	5.80	5.63	15	7.07	6.86	6.71	25	5.96	5.95	5.97	35	6.03	6.05	6.06
6	5.33	5.27	5.23	16	6.52	6.90	7.49	26	5.94	5.94	5.97	36	6.13	6.11	6.15
7	5.46	5.25	5.48	17	4.32	4.46	4.58	27	5.60	5.58	5.69	37	6.22	6.20	6.23
8	5.75	6.47	6.46	18	5.14	5.23	5.48	28	5.80	5.94	5.80	38			
9	5.42	5.29	5.29	19	6.00	5.54	5.76	29	5.79	5.72	5.76	39			
10	5.39	5.36	5.53	20	5.91	5.81	5.74	30	5.62	5.56	5.58	40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	13回目	測定日	平成26年6月8日(日)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:00~13:00
測定点	2m	測定者	きなやん、さかさん、さとさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。庭を賑わせていたセイタカアワダチソウは、全て枯れはて可燃物と化していました。1年のうちで今の時期が最も火事を招きやすい事を実感しています。




平均	1cm 5.64 x ÷ 1.15			1m 5.63 x ÷ 1.15			2m 5.67 x ÷ 1.14				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.05	3.93	4.20	11	4.57	4.88	5.09	21	6.02	6.03	6.00
2	4.27	4.30	4.38	12	4.52	4.49	4.51	22	6.31	6.29	6.30
3	4.47	4.45	4.46	13	4.61	4.60	4.66	23	6.16	6.17	6.23
4	4.50	4.47	4.51	14	5.24	5.24	5.23	24	6.13	6.13	6.15
5	5.55	5.54	5.54	15	5.23	5.25	5.27	25	6.32	6.29	6.30
6	5.64	5.51	5.73	16	5.32	5.34	5.37	26	6.28	6.29	6.29
7	5.34	5.35	5.37	17	5.38	5.37	5.37	27	6.63	6.57	6.55
8	5.23	5.22	5.28	18	6.71	6.65	6.84	28	6.30	6.23	6.13
9	5.29	5.21	5.25	19	6.35	6.32	6.31	29	6.05	6.03	6.10
10	5.29	5.31	5.34	20	6.33	6.39	6.40	30	6.04	6.00	6.00
								31	6.30	6.17	6.14
								32	6.21	6.28	6.24
								33	6.30	6.30	6.32
								34	6.21	6.24	6.26
								35	6.44	6.43	6.44
								36	6.53	6.51	6.52
								37	6.50	6.49	6.50
								38			
								39			
								40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	12回目	測定日	平成26年2月22日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:55~12:14
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、OBかわさん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



測定高さ: 2m


2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。庭を賑わせていたセイタカアワダチソウは、全て枯れはて可燃物と化していました。1年のうちで今の時期が最も火事を招きやすい事を実感しています。



合併浄化槽

38μSv/hr排水口

平均	1cm	6.43 x ÷ 1.12			1m	6.57 x ÷ 1.14			2m	6.55 x ÷ 1.15		
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	
1	6.51	6.53	6.56	11	5.97	6.09	5.95	21	6.60	6.61	6.62	
2	5.28	5.38	5.37	12	5.95	6.30	6.43	22	6.85	6.87	6.86	
3	5.15	5.28	5.31	13	7.13	8.17	8.58	23	6.78	6.74	6.72	
4	5.45	5.63	5.65	14	6.74	6.88	6.93	24	6.66	6.66	6.64	
5	5.21	5.24	5.19	15	6.89	6.91	6.86	25	6.90	6.91	6.90	
6	5.42	5.38	5.34	16	5.75	5.55	5.35	26	6.91	6.90	6.89	
7	6.40	6.84	6.50	17	6.85	6.82	6.65	27	6.44	6.41	6.22	
8	6.40	6.72	6.90	18	6.94	7.31	7.45	28	6.61	6.67	6.79	
9	5.35	5.63	5.72	19	6.23	6.28	6.39	29	6.80	6.86	6.84	
10	5.91	5.75	6.22	20	6.15	6.22	6.38	30	6.84	6.92	7.08	
								31	6.55	6.55	6.53	
								32	6.47	6.45	6.43	
								33	7.15	6.72	6.69	
								34	6.62	6.60	6.59	
								35	6.84	6.69	7.65	
								36	8.70	9.10	9.96	
								37	8.23	8.51	8.56	
								38				
								39				
								40				




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	11回目	測定日	平成25年11月2日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:10~13:50
測定点	2m	測定者	きなやん、マー君
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




7 8 9 10 11 12 13 14 15
単位: μSv/hr



2 階


測定高さ: 2m

家の中の草は畳を栄養源としてますます大きくなっています。蔓は、延び放題。雨樋をつたわり2階ベランダまで到達。娘さんの桃は、梅粒ほどの大きさで、前回と変わらぬ大きさでした。




1 階

平均	1cm 6.37 x ÷ 1.25			1m 7.14 x ÷ 1.17			2m 7.88 x ÷ 1.15				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	3.78	6.51	6.99	11	5.62	5.93	7.37	21	7.26	7.27	7.32
2	4.76	5.42	5.92	12	4.25	6.61	7.33	22	6.23	7.11	9.47
3	4.59	5.03	6.30	13	4.69	7.40	7.79	23	7.41	9.12	9.61
4	7.54	5.38	5.85	14	6.27	6.52	6.57	24	7.31	7.35	7.40
5	4.91	5.62	6.86	15	5.73	6.57	8.67	25	8.73	8.64	8.65
6	5.96	6.18	7.88	16	7.71	8.68	8.69	26	8.43	8.29	8.29
7	5.51	8.32	8.82	17	6.67	6.87	7.04	27	7.53	7.76	7.98
8	5.41	7.11	8.77	18	7.69	7.75	7.86	28	7.24	7.25	7.30
9	4.75	5.12	7.51	19	7.31	7.29	7.34	29	7.25	7.24	7.30
10	4.48	6.49	9.11	20	7.34	7.24	7.41	30	7.25	7.29	7.28
								31	8.52	8.33	8.21
								32	8.94	8.68	8.59
								33	7.85	8.08	9.70
								34	6.86	7.17	8.02
								35	7.69	8.40	10.60
								36	5.35	8.70	9.59
								37	6.67	8.56	8.95
								38			
								39			
								40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	10回目	測定日	平成25年8月10日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:30~13:30
測定点	2m	測定者	きなやん、マー君
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

家の中の草は畳を栄養源としてますます大きくなっていました。蔓は、延び放題。雨樋をつたわり2階ベランダまで到達。娘さんの桃は、梅粒ほどの大きさで、前回と変わらぬ大きさでした。



平均	1cm	7.42 x ÷ 1.16			1m	7.86 x ÷ 1.12			2m	8.02 x ÷ 1.13					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.29	8.10	8.99	11	7.10	7.64	8.72	21	7.76	7.79	7.78	31	8.16	8.19	8.22
2	6.27	6.46	7.11	12	7.06	7.41	7.70	22	8.10	8.11	8.09	32	8.22	8.24	8.22
3	6.13	6.30	6.40	13	7.98	8.70	9.36	23	8.01	8.01	8.00	33	8.22	8.22	8.28
4	6.41	6.94	7.11	14	6.57	6.60	6.63	24	7.86	7.88	7.82	34	8.29	8.31	8.30
5	6.75	6.87	7.00	15	6.49	6.60	6.65	25	8.48	8.54	8.60	35	7.86	8.85	8.40
6	7.00	7.11	7.20	16	9.15	9.54	8.91	26	8.58	8.51	8.74	36	6.85	8.84	10.60
7	5.80	9.19	9.50	17	8.79	9.07	9.22	27	8.13	8.12	8.09	37	9.02	9.75	10.20
8	6.70	6.93	6.77	18	8.54	8.30	8.31	28	7.77	7.80	7.86	38			
9	6.56	6.63	6.63	19	8.17	8.22	8.30	29	7.90	8.00	8.23	39			
10	6.61	6.70	6.67	20	8.11	8.19	8.20	30	7.73	7.80	8.12	40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	9回目	測定日	平成25年6月8日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:10~12:10
測定点	2m	測定者	きなやん、マー君
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



7 8 9 10 11 12 13 14 15
単位: μSv/hr




2階

測定高さ: 2m


ガラス戸が割られている! 畳1畳大のガラス窓が、粉々になっています。昨年8月の2枚に続き2回目の被害です。

庭の角にある桃の木は、その太さ10cmにもなり、高さはおよそ4m。立派になりました。




1階

平均	1cm 7.85 x ÷ 1.19			1m 8.11 x ÷ 1.17			2m 8.86 x ÷ 1.14				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.04	6.04	8.98	11	6.23	6.26	8.36	21	8.58	8.57	8.68
2	7.81	5.86	7.95	12	5.02	7.73	8.28	22	9.30	9.88	11.20
3	6.14	6.05	6.09	13	5.25	7.18	8.28	23	9.08	8.75	9.36
4	5.95	5.95	7.93	14	7.06	7.18	7.44	24	8.72	8.74	8.70
5	7.70	7.42	7.51	15	7.33	7.39	7.70	25	9.10	9.06	9.21
6	7.73	7.62	7.87	16	7.84	9.60	10.40	26	9.32	9.45	9.44
7	7.81	7.78	7.85	17	9.43	9.64	10.40	27	8.48	8.46	8.53
8	6.74	7.34	8.31	18	9.46	8.82	9.11	28	8.45	8.39	8.40
9	6.28	7.13	9.37	19	8.81	8.65	8.64	29	8.57	8.62	8.60
10	7.34	7.28	9.65	20	8.53	8.57	8.64	30	8.54	8.52	8.62
								31	9.09	9.08	9.09
								32	9.11	9.16	9.17
								33	9.06	9.05	9.20
								34	9.19	9.22	9.25
								35	9.17	9.26	12.00
								36	8.94	10.60	11.50
								37	7.26	9.13	10.80
								38			
								39			
								40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	7回目	測定日	平成25年3月23日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:20~12:45
測定点	2m	測定者	きなやん、富さん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			



測定高さ: 2m

- ①全体的に線量率が下がっていますが、大きな変化は無いようです。
- ②居間の畳に生えていたキノコは枯れました。
- ③2階の寝室に生えていたキノコも枯れました。



平均	1cm 8.36 x ÷ 1.16			1m 8.51 x ÷ 1.16			2m 8.91 x ÷ 1.17				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.80	7.71	8.91	11	6.75	6.83	6.93	21	8.81	8.80	8.96
2	6.57	6.35	6.70	12	6.73	6.86	7.04	22	9.13	9.16	9.21
3	5.51	6.49	6.85	13	7.07	7.10	7.24	23	9.06	9.07	9.15
4	6.51	6.58	6.71	14	7.27	7.29	7.39	24	9.05	8.99	9.07
5	8.35	8.20	8.83	15	8.94	9.63	10.30	25	8.92	9.20	9.23
6	7.76	8.03	8.46	16	9.59	9.55	9.82	26	9.59	9.76	9.87
7	8.64	8.51	8.86	17	7.41	7.48	7.62	27	9.35	9.35	9.40
8	8.12	9.01	9.29	18	9.70	9.73	9.76	28	9.21	7.70	8.35
9	8.16	8.10	8.11	19	9.65	9.49	9.47	29	8.74	8.65	8.92
10	8.22	8.01	8.24	20	9.51	9.40	9.39	30	8.24	8.37	8.69
								31	9.60	9.64	9.66
								32	9.31	9.29	10.50
								33	10.20	10.20	10.20
								34	10.00	9.85	9.78
								35	7.95	8.14	12.00
								36	7.47	12.00	11.70
								37	9.57	9.71	13.40
								38			
								39			
								40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	6回目	測定日	平成24年11月23日(金)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	9:50~12:10
測定点	2m	測定者	きなやん、坂さん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



1階の居間の畳のキノコ




測定高さ: 2m


①1階玄関上部が線源になっている可能性があることを除き、大きな変化は無いようです。

②居間の畳にキノコが生えていました。

③2階の寝室にもキノコ、発見!!



平均	1cm	9.73 x ÷ 1.12		1m	9.95 x ÷ 1.13		2m	9.94 x ÷ 1.13			
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.39	7.87	7.30	11	9.04	9.37	9.51	21	9.30	9.34	9.30
2	8.02	8.53	9.25	12	9.47	9.22	9.24	22	9.42	9.33	9.27
3	7.95	9.33	10.50	13	11.20	12.40	9.36	23	9.27	9.81	9.68
4	9.52	9.77	9.91	14	8.15	8.20	8.06	24	11.10	11.10	11.50
5	9.39	9.47	9.48	15	10.50	10.40	11.20	25	10.50	10.60	10.50
6	9.56	9.64	9.64	16	10.40	10.70	10.50	26	10.80	10.70	10.70
7	9.70	9.73	9.67	17	10.30	10.50	10.50	27	9.45	9.42	9.38
8	9.65	9.65	9.65	18	9.48	9.39	9.26	28	11.80	11.80	11.90
9	9.43	9.49	9.49	19	9.17	9.52	9.54	29	8.77	9.05	9.97
10	9.49	9.49	9.42	20	9.45	9.50	9.51	30	9.56	9.48	9.52
								31	9.52	9.50	9.45
								32	9.57	9.66	9.55
								33	9.79	9.80	9.75
								34	9.87	9.85	9.81
								35	13.00	15.00	15.20
								36	11.80	12.70	12.70
								37	11.50	11.70	11.80
								38			10.00
								39			9.50
								40			



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	5回目	測定日	平成24年10月7日(日)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	9:45~12:50
測定点	2m	測定者	きなやん、坂さん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			




・21から23を見る (天井)



・21から23を見る (床)



・21の床




測定高さ: 2m

- ①2階和室は汚染の侵入がないと考えていたが(雨漏りなし・密閉状態等)、沈降性汚染があった。
- ②家中全体が、沈降性汚染により、汚染していることが確認された。
- ③その汚染は、ルーズな汚染であり、固着性汚染(FIX)汚染ではない。
- ④ルーズ汚染であれば、除染することにより、汚染は除去できる。




合併浄化槽

平均	1cm 9.79 x ÷ 1.16			1m 10.31 x ÷ 1.11			2m 10.35 x ÷ 1.13				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.03	9.79	10.30	11	7.84	9.21	8.40	21	10.90	11.00	11.00
2	7.68	7.72	7.72	12	9.50	10.50	10.20	22	11.10	11.30	11.20
3	7.51	7.70	7.51	13	10.70	12.00	12.00	23	11.00	11.10	10.80
4	8.59	8.92	9.10	14	9.56	9.92	11.10	24	10.40	10.20	9.56
5	8.37	8.96	9.90	15	10.90	11.00	11.00	25	10.80	10.60	10.80
6	9.60	10.50	12.10	16	10.60	10.50	10.10	26	10.60	11.90	10.90
7	9.80	10.60	11.10	17	9.87	10.50	11.30	27	9.96	9.93	9.95
8	9.80	10.20	10.30	18	11.00	10.50	10.60	28	10.30	10.30	10.30
9	7.10	9.51	9.72	19	10.50	10.40	10.30	29	10.30	10.30	10.30
10	9.73	11.10	9.11	20	9.92	9.95	10.00	30	10.20	10.30	10.30
								31	10.00	10.00	10.00
								32	10.10	10.10	10.10
								33	10.30	10.30	10.20
								34	10.20	10.20	10.20
								35	11.90	12.60	14.30
								36	11.70	12.10	12.20
								37	11.30	11.70	11.60
								38			
								39			
								40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	3回目	測定日	平成24年3月18日(日)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:20~11:40
測定点	2m	測定者	きなやん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



平均	1cm 10.46 x ÷ 1.08			1m 10.46 x ÷ 1.08			2m 10.47 x ÷ 1.09				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	10.70	10.70	10.70	11	10.20	10.20	10.20	21	9.87	9.88	9.89
2	11.00	11.00	11.00	12	10.10	10.10	10.10	22	9.93	9.92	9.92
3	11.70	11.70	11.80	13	10.00	10.00	10.00	23	9.90	9.87	9.88
4	10.30	10.40	10.40	14	10.80	10.80	10.90	24	9.91	9.90	9.96
5	12.00	12.00	12.10	15	10.80	10.80	10.80	25	9.92	9.92	9.93
6	12.30	12.30	12.40	16	10.80	10.80	10.80	26	9.92	9.92	9.93
7	13.40	13.40	13.50	17	10.80	10.80	10.80	27	10.00	10.00	10.00
8	13.20	13.00	13.10	18	10.00	10.00	10.00	28	9.98	9.98	9.99
9	10.50	10.50	10.50	19	10.00	10.00	10.00	29	9.94	9.95	9.97
10	10.50	10.60	10.60	20	10.00	10.00	10.00	30	9.90	9.90	9.91
								31	9.95	9.95	9.96
								32	9.96	9.95	9.96
								33	10.00	10.00	9.97
								34	10.00	10.00	10.00
								35	10.00	10.00	10.00
								36	10.00	10.00	9.96
								37	9.96	9.96	9.95
								38			
								39			
								40			



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	2回目	測定日	平成23年11月26日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:40~12:50
測定点	2m	測定者	きなやん、ゆーみん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




・25から24を見る



・31から33を見る




・5から7を見る



測定高さ: 2m

- ①1階・2階の天井・壁・床に雨漏り跡がある。
- ②雨漏り時の重量増加のためか、天井が一部落下している。
- ③1階台所天井部(No.10)の線量率が高い原因は、天井部の雨漏り跡になっている。



平均	1cm	10.85 x ÷ 1.15			1m	10.78 x ÷ 1.15			2m	11.47 x ÷ 1.16					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.82	7.79	7.97	11	10.70	10.70	10.70	21	12.20	12.10	12.10	31	11.30	11.30	11.40
2	7.80	7.71	8.60	12	10.90	10.80	10.80	22	12.50	12.40	12.50	32	10.90	11.00	11.10
3	8.10	7.95	8.05	13	11.00	10.90	11.00	23	11.40	11.40	13.30	33	11.10	11.10	11.20
4	10.60	10.60	10.50	14	7.99	7.97	14.10	24	13.00	13.00	12.00	34	11.30	11.30	11.40
5	12.20	12.10	12.10	15	10.49	10.50	10.60	25	11.80	11.80	11.80	35	12.40	12.50	12.90
6	12.50	12.40	12.50	16	11.00	11.20	11.00	26	12.00	11.80	11.80	36	11.40	11.50	13.90
7	11.40	11.40	13.30	17	10.90	11.00	11.00	27	10.80	10.80	10.90	37	10.70	10.70	15.20
8	13.00	13.00	13.20	18	13.10	11.60	12.70	28	11.50	11.50	11.40	38			
9	8.80	8.60	9.15	19	11.20	10.80	10.80	29	11.30	11.30	11.30	39			
10	8.28	8.22	14.50	20	10.70	10.80	10.70	30	11.20	11.20	11.20	40			

