





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	22回目	測定日	平成28年11月12日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:33~13:03
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto




測定高さ: 2m

床が抜け大穴の開いた2階の床! ついに1階の天井越しに青空が見えるようになってしまいました。




22μSv/hr排水口

平均	1cm 3.69 × ÷ 1.13			1m 3.70 × ÷ 1.13			2m 3.69 × ÷ 1.13				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	3.23	3.17	3.06	11	3.40	3.41	3.40	21	4.07	4.09	4.09
2	3.16	3.16	3.15	12	3.33	3.34	3.34	22	4.14	4.16	4.15
3	3.08	3.07	3.06	13	3.38	3.40	3.36	23	4.14	4.11	4.08
4	3.34	3.38	3.37	14	3.38	3.37	3.37	24	4.08	4.07	4.05
5	4.01	4.04	4.07	15	3.40	3.40	3.39	25	4.12	4.12	4.11
6	4.26	4.29	4.31	16	3.25	3.19	3.17	26	4.13	4.12	4.13
7	4.29	4.32	4.32	17	3.35	3.35	3.32	27	3.43	3.44	3.43
8	4.32	4.49	4.42	18	3.40	3.40	3.40	28	4.34	4.38	4.45
9	3.16	3.23	3.19	19	3.41	3.41	3.41	29	4.51	4.53	4.51
10	3.88	3.91	3.94	20	3.41	3.41	3.42	30	4.54	4.57	4.60
								31	3.45	3.45	3.45
								32	3.48	3.47	3.46
								33	3.53	3.52	3.51
								34	3.49	3.48	3.49
								35	4.61	4.58	4.57
								36	3.59	3.60	3.59
								37	3.57	3.57	3.56
								38			
								39			
								40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	21回目	測定日	平成28年8月6日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:57~12:26
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto




測定高さ: 2m

床が抜け大穴の開いた2階の床と、猪のマーキング場となってしまった階段踊り場。「糞害に憤慨する!きなやん!」




平均	1cm 4.05 × ÷ 1.13			1m 4.07 × ÷ 1.14			2m 4.11 × ÷ 1.13				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	3.09	3.02	3.30	11	4.10	4.11	4.13	21	4.11	4.07	4.09
2	3.45	3.23	3.26	12	4.10	4.09	4.12	22	4.46	5.29	5.13
3	3.18	3.04	3.11	13	4.11	4.12	4.15	23	4.36	4.41	4.45
4	4.16	4.13	4.13	14	4.09	4.05	4.08	24	4.14	4.19	4.24
5	3.19	3.16	3.17	15	4.07	4.06	4.10	25	4.54	4.51	4.55
6	3.28	3.29	3.40	16	4.13	4.15	4.17	26	4.50	4.60	4.61
7	3.14	3.79	4.12	17	4.15	4.17	4.22	27	4.13	4.14	4.15
8	4.08	4.18	4.19	18	4.14	4.13	4.14	28	4.18	4.15	4.14
9	4.09	4.03	4.07	19	4.14	4.14	4.15	29	4.09	4.06	4.11
10	4.03	4.03	4.06	20	4.13	4.11	4.14	30	4.58	4.27	4.22
								31	4.14	4.14	4.15
								32	4.17	4.17	4.17
								33	4.18	4.19	4.21
								34	4.17	4.17	4.18
								35	5.87	6.00	6.02
								36	4.27	4.27	4.30
								37	4.25	4.26	4.27
								38			
								39			
								40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	20回目	測定日	平成28年5月7日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:20~13:00
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

床が抜け大穴の開いた2階の床と、猪のマーキング場となってしまった階段踊り場。「糞害に憤慨する!きなやん!」




平均	1cm 4.22 × ÷ 1.14			1m 4.27 × ÷ 1.12			2m 4.28 × ÷ 1.13				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	3.80	3.83	3.82	11	3.92	3.90	3.91	21	4.22	4.27	4.28
2	3.77	3.79	3.79	12	3.90	3.90	3.90	22	4.76	4.81	4.82
3	2.73	3.75	3.75	13	3.89	3.91	3.90	23	4.80	4.74	4.68
4	3.91	3.91	3.91	14	3.90	3.93	3.95	24	4.57	4.54	4.55
5	3.63	3.58	4.10	15	3.96	3.96	3.96	25	4.69	4.68	4.75
6	4.64	4.73	4.76	16	3.84	3.83	3.78	26	4.79	4.81	4.78
7	5.32	5.37	5.50	17	3.95	3.90	3.87	27	4.03	4.02	4.01
8	5.05	5.13	5.28	18	3.92	3.91	3.91	28	4.48	4.54	4.50
9	3.78	3.79	3.75	19	3.97	3.96	3.97	29	4.73	4.78	4.81
10	3.72	3.77	3.69	20	3.99	3.99	3.97	30	4.85	4.80	4.86
								31	4.09	4.08	4.06
								32	4.11	4.12	4.00
								33	4.15	4.14	4.13
								34	4.14	4.14	4.14
								35	5.06	5.07	5.09
								36	5.19	5.25	5.19
								37	5.34	5.30	5.35
								38			
								39			
								40			






大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)


測定区分	19回目	測定日	平成28年2月6日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:40~13:20
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto



測定高さ: 2m
床が抜け大穴の開いた2階の床と、猪のマーキング場となってしまった階段踊り場。「糞害に憤慨する! きなやん!」





平均	1cm	4.23	x ÷ 1.10	1m	4.23	x ÷ 1.11	2m	4.19	x ÷ 1.11		
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	3.87	3.83	3.83	11	3.72	3.67	3.54	21	4.30	4.32	4.29
2	3.89	3.89	3.89	12	3.69	3.71	3.70	22	4.38	4.39	4.33
3	3.91	3.94	3.96	13	3.75	3.78	3.72	23	4.50	4.48	4.44
4	3.72	3.87	3.89	14	4.39	4.02	3.52	24	4.50	4.50	4.50
5	4.08	4.17	4.16	15	4.05	4.03	4.01	25	4.54	4.52	4.48
6	4.22	4.39	4.36	16	3.91	3.89	3.84	26	4.59	4.54	4.52
7	4.39	4.54	4.39	17	4.00	3.96	3.94	27	4.13	4.11	4.10
8	4.07	4.09	4.01	18	3.91	3.90	3.87	28	4.34	4.37	4.34
9	4.05	4.06	4.04	19	4.05	4.07	4.06	29	4.40	4.44	4.50
10	4.07	4.07	4.04	20	4.08	4.09	4.08	30	4.53	4.54	4.51
								31	4.10	4.09	4.06
								32	4.21	4.20	4.19
								33	4.17	4.16	4.15
								34	4.14	4.14	4.12
								35	5.26	5.26	5.17
								36	5.56	5.55	5.56
								37	5.64	5.80	5.74
								38			
								39			
								40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)


測定区分	18回目	測定日	平成27年10月17日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:50~14:10
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、のだちゃん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto



測定高さ: 2m
床が抜けたので、前回、隣の部屋の畳を敷きました。




平均	1cm	4.71 x ÷ 1.13			1m	4.77 x ÷ 1.13			2m	4.72 x ÷ 1.13					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	3.98	4.00	3.93	11	4.31	4.26	4.25	21	4.72	4.72	4.65	31	4.49	4.50	4.50
2	3.96	3.97	3.97	12	4.24	4.29	4.27	22	5.86	5.89	5.80	32	4.57	4.57	4.51
3	3.98	3.97	4.00	13	4.37	4.34	4.25	23	5.94	5.99	6.10	33	4.63	4.63	4.63
4	4.35	4.48	4.94	14	4.70	4.85	4.93	24	4.86	4.76	4.69	34	4.61	4.60	4.61
5	4.14	5.28	4.54	15	5.04	5.58	5.51	25	5.47	5.63	5.57	35	4.77	4.75	4.72
6	5.04	5.14	5.14	16	5.42	4.11	4.05	26	5.62	5.68	5.76	36	5.93	5.88	5.86
7	5.20	5.20	5.21	17	4.02	3.99	3.98	27	4.46	4.45	4.44	37	5.89	5.92	5.91
8	5.37	5.46	5.45	18	4.28	5.25	4.20	28	4.62	4.62	4.52	38			
9	4.27	4.41	4.49	19	4.38	4.41	4.38	29	4.56	4.59	4.54	39			
10	4.61	4.71	4.61	20	4.45	4.46	4.47	30	4.54	4.58	4.56	40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	17回目	測定日	平成27年7月11日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:50~14:10
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、のだちゃん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto



測定高さ: 2m


前回のモニタリングの最中に2階の寝室の床が抜けてしまいました。歩いている最中に抜けたので、右足と左足が梁にまたがり、1階まで落ちずに済みました。今回は、足下を確認しながらのモニタリングとなりました。次回のために、隣の部屋の畳を敷きました。



合併浄化槽


35μSv/hr排水口

平均	1cm	4.84 x ÷ 1.13			1m	4.82 x ÷ 1.12			2m	4.86 x ÷ 1.13					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.05	3.97	3.84	11	4.67	4.65	4.63	21	4.71	4.71	4.76	31	5.33	5.24	5.24
2	4.30	4.02	4.05	12	5.00	4.90	4.70	22	5.55	5.56	5.51	32	5.29	5.23	5.28
3	3.74	4.87	4.71	13	4.95	4.88	4.82	23	5.72	5.37	5.41	33	5.28	5.27	5.31
4	4.78	4.74	4.73	14	5.30	5.20	5.18	24	4.87	4.91	4.96	34	5.26	5.28	5.29
5	4.83	4.64	4.57	15	5.40	5.42	5.42	25	5.59	5.52	5.55	35	5.39	5.38	5.45
6	5.46	5.38	5.13	16	4.93	4.76	5.59	26	5.54	5.52	5.58	36	5.46	5.44	5.45
7	5.40	5.28	5.97	17	4.01	4.05	4.26	27	4.38	4.39	4.42	37	5.49	5.48	5.51
8	5.64	5.45	5.44	18	4.29	4.30	4.32	28	4.53	4.54	4.59	38			
9	4.10	4.07	4.06	19	4.40	4.39	4.39	29	4.35	4.34	4.38	39			
10	3.67	3.76	3.86	20	4.41	4.39	4.39	30	4.27	4.09	4.24	40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	16回目	測定日	平成27年4月25日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:00~12:40
測定点	2m	測定者	きなやん、おがちゃん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

ついに恐れていたことが起こりました。モニタリングの最中に2階の寝室の床が抜けてしまいました。歩いている最中に抜けたので、右足と左足が梁にまたがり、1階まで落ちずに済みました。「不幸中の幸いです」。1階まで落ちていたら、「不幸中の不幸です」。




平均	1cm	5.25 x ÷ 1.13			1m	5.26 x ÷ 1.14			2m	5.27 x ÷ 1.14					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.79	4.73	4.72	11	4.62	4.64	4.62	21	5.49	5.53	5.52	31	4.75	4.76	4.76
2	4.73	4.74	4.75	12	4.63	4.64	4.63	22	5.90	6.06	6.13	32	4.77	4.79	4.77
3	4.79	4.82	4.83	13	4.67	4.67	4.64	23	6.04	6.17	6.20	33	6.14	6.14	6.15
4	4.64	4.64	4.63	14	4.57	4.58	4.59	24	5.97	5.81	5.97	34	4.85	4.85	4.84
5	5.46	5.53	5.55	15	4.58	4.56	4.56	25	5.54	5.55	5.54	35	6.25	6.26	6.21
6	5.77	5.85	5.82	16	4.61	4.61	4.59	26	5.62	5.59	5.60	36	6.13	6.16	6.15
7	5.92	5.92	5.84	17	4.66	4.65	4.63	27	4.75	4.74	4.73	37	6.16	6.14	6.12
8	5.98	6.16	6.22	18	4.67	4.66	4.64	28	6.37	6.38	6.40	38			
9	4.43	4.36	4.71	19	4.71	4.71	4.71	29	6.33	6.34	6.35	39			
10	5.39	5.41	5.38	20	4.73	4.73	4.72	30	6.30	6.30	6.31	40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	15回目	測定日	平成26年11月8日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:33~12:21
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto




測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。階段の途中には、動物の糞が転がっていました。




平均	1cm	5.93 x ÷ 1.11			1m	6.01 x ÷ 1.13			2m	5.94 x ÷ 1.11					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	5.50	5.53	5.52	11	5.05	5.07	5.08	21	5.78	5.77	5.78	31	5.98	5.97	5.97
2	5.30	5.41	5.41	12	5.01	5.05	5.06	22	5.96	5.96	5.94	32	5.99	5.99	5.99
3	5.60	5.76	5.83	13	5.06	5.07	5.04	23	5.87	5.87	5.82	33	6.01	6.00	5.97
4	5.11	5.12	5.13	14	5.91	6.02	6.05	24	5.79	5.80	5.75	34	5.95	5.96	5.95
5	5.80	8.86	5.89	15	6.05	6.10	6.02	25	5.98	5.99	5.94	35	6.15	6.14	6.10
6	5.95	6.00	6.04	16	7.13	7.14	7.22	26	5.94	5.95	5.95	36	8.04	8.10	8.09
7	6.09	6.13	5.80	17	6.67	6.81	7.03	27	5.95	5.99	6.00	37	7.91	7.98	7.95
8	6.06	6.11	6.09	18	6.06	5.16	5.14	28	5.85	5.84	5.84	38			
9	5.61	5.64	5.65	19	6.19	6.22	6.23	29	5.84	5.89	5.90	39			
10	5.66	5.68	5.69	20	6.01	6.04	6.14	30	5.78	5.81	5.82	40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	14回目	測定日	平成26年9月13日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:00~12:30
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。庭はジャングルです。




平均	1cm	5.47 x ÷ 1.15			1m	5.46 x ÷ 1.16			2m	5.51 x ÷ 1.15					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.00	3.97	4.15	11	4.46	4.61	4.72	21	5.58	5.51	5.52	31	5.77	5.76	5.79
2	4.25	4.32	4.13	12	4.08	4.00	4.19	22	5.84	5.85	5.90	32	5.83	5.80	5.83
3	5.09	5.03	5.02	13	4.27	4.32	4.43	23	5.71	5.76	5.80	33	5.90	5.89	5.90
4	4.13	3.93	4.02	14	6.53	6.34	6.26	24	5.62	5.63	5.68	34	5.83	5.85	5.87
5	6.08	5.80	5.63	15	7.07	6.86	6.71	25	5.96	5.95	5.97	35	6.03	6.05	6.06
6	5.33	5.27	5.23	16	6.52	6.90	7.49	26	5.94	5.94	5.97	36	6.13	6.11	6.15
7	5.46	5.25	5.48	17	4.32	4.46	4.58	27	5.60	5.58	5.69	37	6.22	6.20	6.23
8	5.75	6.47	6.46	18	5.14	5.23	5.48	28	5.80	5.94	5.80	38			
9	5.42	5.29	5.29	19	6.00	5.54	5.76	29	5.79	5.72	5.76	39			
10	5.39	5.36	5.53	20	5.91	5.81	5.74	30	5.62	5.56	5.58	40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	13回目	測定日	平成26年6月8日(日)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:00~13:00
測定点	2m	測定者	きなやん、さかさん、さとさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。庭を賑わせていたセイタカアワダチソウは、全て枯れはて可燃物と化していました。1年のうちで今の時期が最も火事を招きやすい事を実感しています。




平均	1cm	5.64 x ÷ 1.15			1m	5.63 x ÷ 1.15			2m	5.67 x ÷ 1.14					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.05	3.93	4.20	11	4.57	4.88	5.09	21	6.02	6.03	6.00	31	6.30	6.17	6.14
2	4.27	4.30	4.38	12	4.52	4.49	4.51	22	6.31	6.29	6.30	32	6.21	6.28	6.24
3	4.47	4.45	4.46	13	4.61	4.60	4.66	23	6.16	6.17	6.23	33	6.30	6.30	6.32
4	4.50	4.47	4.51	14	5.24	5.24	5.23	24	6.13	6.13	6.15	34	6.21	6.24	6.26
5	5.55	5.54	5.54	15	5.23	5.25	5.27	25	6.32	6.29	6.30	35	6.44	6.43	6.44
6	5.64	5.51	5.73	16	5.32	5.34	5.37	26	6.28	6.29	6.29	36	6.53	6.51	6.52
7	5.34	5.35	5.37	17	5.38	5.37	5.37	27	6.63	6.57	6.55	37	6.50	6.49	6.50
8	5.23	5.22	5.28	18	6.71	6.65	6.84	28	6.30	6.23	6.13	38			
9	5.29	5.21	5.25	19	6.35	6.32	6.31	29	6.05	6.03	6.10	39			
10	5.29	5.31	5.34	20	6.33	6.39	6.40	30	6.04	6.00	6.00	40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	12回目	測定日	平成26年2月22日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:55~12:14
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、OBかわさん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



測定高さ: 2m


2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。庭を賑わせていたセイタカアワダチソウは、全て枯れはて可燃物と化していました。1年のうちで今の時期が最も火事を招きやすい事を実感しています。



合併浄化槽

38μSv/hr排水口

平均	1cm	6.43	x ÷	1.12	1m	6.57	x ÷	1.14	2m	6.55	x ÷	1.15			
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.51	6.53	6.56	11	5.97	6.09	5.95	21	6.60	6.61	6.62	31	6.55	6.55	6.53
2	5.28	5.38	5.37	12	5.95	6.30	6.43	22	6.85	6.87	6.86	32	6.47	6.45	6.43
3	5.15	5.28	5.31	13	7.13	8.17	8.58	23	6.78	6.74	6.72	33	7.15	6.72	6.69
4	5.45	5.63	5.65	14	6.74	6.88	6.93	24	6.66	6.66	6.64	34	6.62	6.60	6.59
5	5.21	5.24	5.19	15	6.89	6.91	6.86	25	6.90	6.91	6.90	35	6.84	6.69	7.65
6	5.42	5.38	5.34	16	5.75	5.55	5.35	26	6.91	6.90	6.89	36	8.70	9.10	9.96
7	6.40	6.84	6.50	17	6.85	6.82	6.65	27	6.44	6.41	6.22	37	8.23	8.51	8.56
8	6.40	6.72	6.90	18	6.94	7.31	7.45	28	6.61	6.67	6.79	38			
9	5.35	5.63	5.72	19	6.23	6.28	6.39	29	6.80	6.86	6.84	39			
10	5.91	5.75	6.22	20	6.15	6.22	6.38	30	6.84	6.92	7.08	40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	11回目	測定日	平成25年11月2日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	12:10~13:50
測定点	2m	測定者	きなやん、マー君
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




7 8 9 10 11 12 13 14 15
単位: μSv/hr



2 階


測定高さ: 2m

家の中の草は畳を栄養源としてますます大きくなっています。蔓は、延び放題。雨樋をつたわり2階ベランダまで到達。娘さんの桃は、梅粒ほどの大きさで、前回と変わらぬ大きさでした。




1 階

平均	1cm 6.37 x ÷ 1.25			1m 7.14 x ÷ 1.17			2m 7.88 x ÷ 1.15				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	3.78	6.51	6.99	11	5.62	5.93	7.37	21	7.26	7.27	7.32
2	4.76	5.42	5.92	12	4.25	6.61	7.33	22	6.23	7.11	9.47
3	4.59	5.03	6.30	13	4.69	7.40	7.79	23	7.41	9.12	9.61
4	7.54	5.38	5.85	14	6.27	6.52	6.57	24	7.31	7.35	7.40
5	4.91	5.62	6.86	15	5.73	6.57	8.67	25	8.73	8.64	8.65
6	5.96	6.18	7.88	16	7.71	8.68	8.69	26	8.43	8.29	8.29
7	5.51	8.32	8.82	17	6.67	6.87	7.04	27	7.53	7.76	7.98
8	5.41	7.11	8.77	18	7.69	7.75	7.86	28	7.24	7.25	7.30
9	4.75	5.12	7.51	19	7.31	7.29	7.34	29	7.25	7.24	7.30
10	4.48	6.49	9.11	20	7.34	7.24	7.41	30	7.25	7.29	7.28
								31	8.52	8.33	8.21
								32	8.94	8.68	8.59
								33	7.85	8.08	9.70
								34	6.86	7.17	8.02
								35	7.69	8.40	10.60
								36	5.35	8.70	9.59
								37	6.67	8.56	8.95
								38			
								39			
								40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	10回目	測定日	平成25年8月10日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:30~13:30
測定点	2m	測定者	きなやん、マー君
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




測定高さ: 2m

家の中の草は畳を栄養源としてますます大きくなっています。蔓は、延び放題。雨樋をつたわり2階ベランダまで到達。娘さんの桃は、梅粒ほどの大きさで、前回と変わらぬ大きさでした。



平均	1cm	7.42 x ÷ 1.16			1m	7.86 x ÷ 1.12			2m	8.02 x ÷ 1.13					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.29	8.10	8.99	11	7.10	7.64	8.72	21	7.76	7.79	7.78	31	8.16	8.19	8.22
2	6.27	6.46	7.11	12	7.06	7.41	7.70	22	8.10	8.11	8.09	32	8.22	8.24	8.22
3	6.13	6.30	6.40	13	7.98	8.70	9.36	23	8.01	8.01	8.00	33	8.22	8.22	8.28
4	6.41	6.94	7.11	14	6.57	6.60	6.63	24	7.86	7.88	7.82	34	8.29	8.31	8.30
5	6.75	6.87	7.00	15	6.49	6.60	6.65	25	8.48	8.54	8.60	35	7.86	8.85	8.40
6	7.00	7.11	7.20	16	9.15	9.54	8.91	26	8.58	8.51	8.74	36	6.85	8.84	10.60
7	5.80	9.19	9.50	17	8.79	9.07	9.22	27	8.13	8.12	8.09	37	9.02	9.75	10.20
8	6.70	6.93	6.77	18	8.54	8.30	8.31	28	7.77	7.80	7.86	38			
9	6.56	6.63	6.63	19	8.17	8.22	8.30	29	7.90	8.00	8.23	39			
10	6.61	6.70	6.67	20	8.11	8.19	8.20	30	7.73	7.80	8.12	40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	9回目	測定日	平成25年6月8日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:10~12:10
測定点	2m	測定者	きなやん、マー君
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			



7 8 9 10 11 12 13 14 15
単位: μSv/hr




2 階


測定高さ: 2m

ガラス戸が割られている! 畳1畳大のガラス窓が、粉々になっています。昨年8月の2枚に続き2回目の被害です。


庭の角にある桃の木は、その太さ10cmにもなり、高さはおよそ4m。立派になりました。



1 階




平均	1cm 7.85 x ÷ 1.19			1m 8.11 x ÷ 1.17			2m 8.86 x ÷ 1.14				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.04	6.04	8.98	11	6.23	6.26	8.36	21	8.58	8.57	8.68
2	7.81	5.86	7.95	12	5.02	7.73	8.28	22	9.30	9.88	11.20
3	6.14	6.05	6.09	13	5.25	7.18	8.28	23	9.08	8.75	9.36
4	5.95	5.95	7.93	14	7.06	7.18	7.44	24	8.72	8.74	8.70
5	7.70	7.42	7.51	15	7.33	7.39	7.70	25	9.10	9.06	9.21
6	7.73	7.62	7.87	16	7.84	9.60	10.40	26	9.32	9.45	9.44
7	7.81	7.78	7.85	17	9.43	9.64	10.40	27	8.48	8.46	8.53
8	6.74	7.34	8.31	18	9.46	8.82	9.11	28	8.45	8.39	8.40
9	6.28	7.13	9.37	19	8.81	8.65	8.64	29	8.57	8.62	8.60
10	7.34	7.28	9.65	20	8.53	8.57	8.64	30	8.54	8.52	8.62
								31	9.09	9.08	9.09
								32	9.11	9.16	9.17
								33	9.06	9.05	9.20
								34	9.19	9.22	9.25
								35	9.17	9.26	12.00
								36	8.94	10.60	11.50
								37	7.26	9.13	10.80
								38			
								39			
								40			




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	7回目	測定日	平成25年3月23日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:20~12:45
測定点	2m	測定者	きなやん、富さん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			




測定高さ: 2m

- ①全体的に線量率が下がっていますが、大きな変化は無いようです。
- ②居間の畳に生えていたキノコは枯れました。
- ③2階の寝室に生えていたキノコも枯れました。




平均	1cm 8.36 x ÷ 1.16			1m 8.51 x ÷ 1.16			2m 8.91 x ÷ 1.17				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.80	7.71	8.91	11	6.75	6.83	6.93	21	8.81	8.80	8.96
2	6.57	6.35	6.70	12	6.73	6.86	7.04	22	9.13	9.16	9.21
3	5.51	6.49	6.85	13	7.07	7.10	7.24	23	9.06	9.07	9.15
4	6.51	6.58	6.71	14	7.27	7.29	7.39	24	9.05	8.99	9.07
5	8.35	8.20	8.83	15	8.94	9.63	10.30	25	8.92	9.20	9.23
6	7.76	8.03	8.46	16	9.59	9.55	9.82	26	9.59	9.76	9.87
7	8.64	8.51	8.86	17	7.41	7.48	7.62	27	9.35	9.35	9.40
8	8.12	9.01	9.29	18	9.70	9.73	9.76	28	9.21	7.70	8.35
9	8.16	8.10	8.11	19	9.65	9.49	9.47	29	8.74	8.65	8.92
10	8.22	8.01	8.24	20	9.51	9.40	9.39	30	8.24	8.37	8.69
								31	9.60	9.64	9.66
								32	9.31	9.29	10.50
								33	10.20	10.20	10.20
								34	10.00	9.85	9.78
								35	7.95	8.14	12.00
								36	7.47	12.00	11.70
								37	9.57	9.71	13.40
								38			
								39			
								40			





大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	6回目	測定日	平成24年11月23日(金)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	9:50~12:10
測定点	2m	測定者	きなやん、坂さん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。			




1階の居間の畳のキノコ




測定高さ: 2m

- ①1階玄関上部が線源になっている可能性があることを除き、大きな変化は無いようです。
- ②居間の畳にキノコが生えていました。
- ③2階の寝室にもキノコ、発見!!



平均	1cm	9.73 x ÷ 1.12		1m	9.95 x ÷ 1.13		2m	9.94 x ÷ 1.13			
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.39	7.87	7.30	11	9.04	9.37	9.51	21	9.30	9.34	9.30
2	8.02	8.53	9.25	12	9.47	9.22	9.24	22	9.42	9.33	9.27
3	7.95	9.33	10.50	13	11.20	12.40	9.36	23	9.27	9.81	9.68
4	9.52	9.77	9.91	14	8.15	8.20	8.06	24	11.10	11.10	11.50
5	9.39	9.47	9.48	15	10.50	10.40	11.20	25	10.50	10.60	10.50
6	9.56	9.64	9.64	16	10.40	10.70	10.50	26	10.80	10.70	10.70
7	9.70	9.73	9.67	17	10.30	10.50	10.50	27	9.45	9.42	9.38
8	9.65	9.65	9.65	18	9.48	9.39	9.26	28	11.80	11.80	11.90
9	9.43	9.49	9.49	19	9.17	9.52	9.54	29	8.77	9.05	9.97
10	9.49	9.49	9.42	20	9.45	9.50	9.51	30	9.56	9.48	9.52
								31	9.52	9.50	9.45
								32	9.57	9.66	9.55
								33	9.79	9.80	9.75
								34	9.87	9.85	9.81
								35	13.00	15.00	15.20
								36	11.80	12.70	12.70
								37	11.50	11.70	11.80
								38			10.00
								39			9.50
								40			



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	5回目	測定日	平成24年10月7日(日)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	9:45~12:50
測定点	2m	測定者	きなやん、坂さん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




・21から23を見る (天井)



・21から23を見る (床)



・21の床




測定高さ: 2m

- ①2階和室は汚染の侵入がないと考えていたが(雨漏りなし・密閉状態等)、沈降性汚染があった。
- ②家中全体が、沈降性汚染により、汚染していることが確認された。
- ③その汚染は、ルーズな汚染であり、固着性汚染(FIX)汚染ではない。
- ④ルーズ汚染であれば、除染することにより、汚染は除去できる。




合併浄化槽

平均	1cm 9.79 x ÷ 1.16			1m 10.31 x ÷ 1.11			2m 10.35 x ÷ 1.13				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	6.03	9.79	10.30	11	7.84	9.21	8.40	21	10.90	11.00	11.00
2	7.68	7.72	7.72	12	9.50	10.50	10.20	22	11.10	11.30	11.20
3	7.51	7.70	7.51	13	10.70	12.00	12.00	23	11.00	11.10	10.80
4	8.59	8.92	9.10	14	9.56	9.92	11.10	24	10.40	10.20	9.56
5	8.37	8.96	9.90	15	10.90	11.00	11.00	25	10.80	10.60	10.80
6	9.60	10.50	12.10	16	10.60	10.50	10.10	26	10.60	11.90	10.90
7	9.80	10.60	11.10	17	9.87	10.50	11.30	27	9.96	9.93	9.95
8	9.80	10.20	10.30	18	11.00	10.50	10.60	28	10.30	10.30	10.30
9	7.10	9.51	9.72	19	10.50	10.40	10.30	29	10.30	10.30	10.30
10	9.73	11.10	9.11	20	9.92	9.95	10.00	30	10.20	10.30	10.30




大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	3回目	測定日	平成24年3月18日(日)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:20~11:40
測定点	2m	測定者	きなやん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>



平均	1cm 10.46 x ÷ 1.08			1m 10.46 x ÷ 1.08			2m 10.47 x ÷ 1.09				
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	10.70	10.70	10.70	11	10.20	10.20	10.20	21	9.87	9.88	9.89
2	11.00	11.00	11.00	12	10.10	10.10	10.10	22	9.93	9.92	9.92
3	11.70	11.70	11.80	13	10.00	10.00	10.00	23	9.90	9.87	9.88
4	10.30	10.40	10.40	14	10.80	10.80	10.90	24	9.91	9.90	9.96
5	12.00	12.00	12.10	15	10.80	10.80	10.80	25	9.92	9.92	9.93
6	12.30	12.30	12.40	16	10.80	10.80	10.80	26	9.92	9.92	9.93
7	13.40	13.40	13.50	17	10.80	10.80	10.80	27	10.00	10.00	10.00
8	13.20	13.00	13.10	18	10.00	10.00	10.00	28	9.98	9.98	9.99
9	10.50	10.50	10.50	19	10.00	10.00	10.00	29	9.94	9.95	9.97
10	10.50	10.60	10.60	20	10.00	10.00	10.00	30	9.90	9.90	9.91
								31	9.95	9.95	9.96
								32	9.96	9.95	9.96
								33	10.00	10.00	9.97
								34	10.00	10.00	10.00
								35	10.00	10.00	10.00
								36	10.00	10.00	9.96
								37	9.96	9.96	9.95
								38			
								39			
								40			



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	2回目	測定日	平成23年11月26日(土)		
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:40~12:50		
測定点	2m	測定者	きなやん、ゆーみん		
測定器	Polimaster PM-1610	記録作成	xls-hashimoto	powered by xls-hashimoto	
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。					



・25から24を見る



・31から33を見る




・5から7を見る




測定高さ: 2m

- ①1階・2階の天井・壁・床に雨漏り跡がある。
- ②雨漏り時の重量増加のためか、天井が一部落下している。
- ③1階台所天井部(No.10)の線量率が高い原因は、天井部の雨漏り跡になっている。



2階



1階

平均	10.85 x ÷ 1.15			10.78 x ÷ 1.15			11.47 x ÷ 1.16								
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m				
1	7.82	7.79	7.97	11	10.70	10.70	10.70	21	12.20	12.10	12.10	31	11.30	11.30	11.40
2	7.80	7.71	8.60	12	10.90	10.80	10.80	22	12.50	12.40	12.50	32	10.90	11.00	11.10
3	8.10	7.95	8.05	13	11.00	10.90	11.00	23	11.40	11.40	13.30	33	11.10	11.10	11.20
4	10.60	10.60	10.50	14	7.99	7.97	14.10	24	13.00	13.00	12.00	34	11.30	11.30	11.40
5	12.20	12.10	12.10	15	10.49	10.50	10.60	25	11.80	11.80	11.80	35	12.40	12.50	12.90
6	12.50	12.40	12.50	16	11.00	11.20	11.00	26	12.00	11.80	11.80	36	11.40	11.50	13.90
7	11.40	11.40	13.30	17	10.90	11.00	11.00	27	10.80	10.80	10.90	37	10.70	10.70	15.20
8	13.00	13.00	13.20	18	13.10	11.60	12.70	28	11.50	11.50	11.40	38			
9	8.80	8.60	9.15	19	11.20	10.80	10.80	29	11.30	11.30	11.30	39			
10	8.28	8.22	14.50	20	10.70	10.80	10.70	30	11.20	11.20	11.20	40			

